

INWESTYCJE PARAFIALNE W LATACH 2004 – 2023

AD. 2004:

- teren przykościelny i kościół:

- odnowiono (wypiaskowano, uzupełniono brakujące elementy i pomalowano farbami Hammerite) bramę główną do kościoła od strony północnej oraz bramę od strony południowej,
- odnowiono tablice informacyjne przed kościołem (piaskowanie i malowanie farbami Hammerite),
- odnowiono groby księży spoczywających przy kościele,
- zmodernizowano oświetlenie kościoła,
- wstawiono fragment okna witrażowego wybitego podczas włamania w 2002 roku,
- zakupiono nagłośnienie procesyjne i do kościoła: trzy mikrofony bezprzewodowe, dwa mikrofony pojemnościowe marki „Rduch”, wzmacniacz 150 w. marki „Rduch”, system nagłośnienia pielgrzymkowy „Podróżnik”,

- podwórko plebanijne i plebania:

- wywieziono 11 przyczep różnego rodzaju gruzu i innych nieczystości,
- nawieziono 6 przyczep ziemi,
- odnowiono i zmodernizowano bramę wjazdu na posesję,
- zasiano trawę na ok. 250 metrach,
- posadzono 50 szt. tui,
- przebudowano energetykę w budynku plebanii,
- usunięto starą boazerię w holach plebanii i biurze parafialnym,
- wymalowano wnętrza,
- odnowiono wszystkie drzwi, założono nowe mosiężne okucia,
- położono nową podłogę w biurze parafialnym,
- zabudowano klatkę schodową płytami regipsowymi i odmalowano ją.

AD. 2005:

- teren przykościelny i kościół:

- *założono system alarmowy z monitoringiem kościoła i plebanii,*
- zakupiono dwa ornaty, kapę, 20 szt. kołnierzy ministranckich, albę kapłańską, oraz cztery lichtarze i olejowe świece ołtarzowe,
- dokonano poprawy prac malarskich we wnętrzu kościoła,
- *wmurowano we fronton kościoła tablicę granitową, upamiętniającą wizytę, którą Ojciec Święty, będąc Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, złożył dnia 14 lipca 1966 roku ówczesnemu proboszczowi naszej parafii księdzu Józefowi Matuszakowi,*
- odnowiono figurę Pana Jezusa na skrzyżowaniu dróg krajowych w Mąkowarsku,

- podwórko plebanijne i plebania:

- utwardzono asfaltem parking i wjazd przed bramą na posesję - 200 metrów kwadratowych,
- wywieziono 150 ton ziemi i gruzu,
- nawieziono 150 ton piasku pod kostkę brukową,
- położono 300 metrów kwadratowych starobruku,
- posadzono 33 sztuk wysokiej tui /180 cm./,
- posadzono 400 metrów kwadratowych trawy,
- postawiono 9 latarni na podwórku plebanii,
- postawiono altanę rekreacyjną z klejonej kantówki /3x5 m./ wraz z wyposażeniem /stół oraz cztery ławki z litego drewna/.

AD. 2006:

- teren przykościelny i kościół:

- założono oświetlenie metalogenowe kościoła,
- zakupiono dębowe krzesła dla celebransów,

- cmentarz:

- wybudowano nowy śmietnik,

- plebania:

- *przebudowano i wyremontowano piętro plebanii* (ok. 400 metrów kwadratowych regipsu),
- założono nowy sufit na piętrze plebanii,

AD. 2007:

- teren przykościelny i kościół:

- *zakupiono dachówkę na całościowe pokrycie więźby dachowej na kościele w Mąkowsku,*
- *zakupiono rury spustowe, rynny, uchwyty łąty kalenicy, uchwyty do rur spustowych, uchwyty do rynien dachowych, złączki rynien, gwoździe oraz materiały pomocnicze.*

- cmentarz:

- *wybudowano 100 metrów płotu na cmentarzu parafialnym,*

- plebania:

- *pobudowano nowe schody dębowe na piętro plebanii,*
- *założono nową drewnianą podłogę na powierzchni 140 metrów kwadratowych,*
- *wymalowano piętro plebani,*

- zakupiono cztery nowe drzwi na piętro w plebani (w tym jedne dębowe),
- zamontowano kamery do monitoringu plebanii i kościoła,
- zamontowano rejestrator do monitoringu oraz moduł ethernetowy do monitoringu w internecie.

W roku 2007 parafia gromadziła fundusze na blachę miedzianą, 20 m3 łąt i kontrłąt, folię dachową z tworzywa sztucznego oraz robociznę.

AD. 2008:

- teren przykościelny i kościół:

- *zakupiono blachę miedzianą,*
- *zakupiono 20 m3 drzewa wielkowymiarowego z Lasów Państwowych,*
- *zakupiono usługę przetarcia drzewa na łąty i kontr-łąty oraz belki potrzebne do wymiany pokrycia dachu,*
- *zakupiono folię dachową,*
- *dokonano całościowej wymiany pokrycia więźby dachowej kościoła,*
- *założono nową instalację odgromową,*
- *dokonano całościowej wymiany pokrycia więźby dachowej na budynku kostnicy przykościelnej,*
- *założono nowe przyłącze energetyczne kościoła,*

- podwórko plebanijne i plebania:

- wymieniono 60 metrów siatki ogrodzeniowej,
- położono na altanie rekreacyjnej dach z blacho-dachówki

AD. 2009:

- teren przykościelny i kościół:

- *dokonano kompleksowego remontu wnętrza kostnicy:* położono nową posadzkę ceramiczną, wymieniono drzwi (aluminiowe – imitacja dębu) łączące zasadniczą część kostnicy z chłodnią, zamontowano nowe, dębowe drzwi główne, odnowiono krucyfiks, zamontowano oparcia dębowe do ławek, zmodernizowano katafalk, zmodernizowano oświetlenie.

- podwórko plebanijne i plebania:

- *dokonano kompleksowego remontu dwóch garaży po byłej stajni:* nowa posadzka, tynki, podwieszane sufity, nowe automatyczne bramy wjazdowe, posadzka z kostki brukowej,
- *położono 280 metrów kwadratowych kostki* – stary bruk- w ogrodach plebańskich,
- *dokonano wymiany kutych krat w dziewięciu oknach plebanii.*

AD. 2010:

- teren przykościelny i kościół:

- ufundowano, nowy, 8-metrowy krzyż misyjny przy kościele,
- pobudowano zadaszenie nad wejściem do domu pogrzebowego,
- *położono granitową posadzkę w prezbiterium kościoła,*
- *zbudowano granitowy ołtarz posoborowy,*
- zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi usunięto boazerię, uzupełniono tynki i pomalowano prezbiterium,
- zakupiono kolejne, dwa mikrofony firmy Rduh,
- zakupiono dębowe lektorium oraz zaplecze sedili,
- zakupiono dwa ornaty koloru białego oraz dwie alby,

- plebania:

- wymieniono kocioł grzewczy pieca olejowego,
- zakupiono pompę do usuwania wody z piwnic plebanii.

AD. 2011:

- teren przykościelny i kościół:

zrealizowano zadanie pn. *„Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku”*, którego koszt całkowity wyniósł **ponad 127 tys. zł**, a który objął swoim zakresem następujące rodzaje robot:

- naprawa tynków zewnętrznych kościoła - (technologia i materiały firmy “KEIM”);
- malowanie elewacji farbą krzemianową - (technologia i materiały firmy “KEIM”);
- wymiana pokrycia półkopyły nad kruchtą od strony zachodniej z gontu bitumicznego na blachę miedzianą;
- rozbiórka drewnianej boazerii ze ścian wewnętrznych kościoła;
- odbicie tynków pod boazerią;
- izolacja fundamentów - skucie betonów dla izolacji fundamentów.

AD. 2012:

- teren przykościelny i kościół:

zrealizowano zadanie pn. *„Wymiana i odtworzenie posadzki granitowej w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – etap I”*, którego koszt całkowity wyniósł **114.284,64 zł**, a który objął swoim zakresem następujące rodzaje robot:

- rozbiórka zużytej technicznie posadzki kościoła,
- wymiana podsypki piaskowej i podkładu pod nową posadzkę w kościele,
- odtworzenie – wykonanie nowej posadzki granitowej w kościele wraz z jej konserwacją,

AD. 2013:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn. „*Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - ETAP III – odwodnienie, drenaż oraz izolacja fundamentów*”, którego koszt całkowity wyniósł 126.361,07 zł.,

- plebania:

- dokonano kompleksowego *remontu parteru plebanii*, którego koszt wyniósł 42.155,59 zł.,

AD. 2014:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Głównego pw. Trójcy Świętej kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – Etap I – zwieńczenie barokowego ołtarza głównego oraz z figur Świętych stojących w retabulum pomiędzy kolumnami i głowy anioła znajdująca się powyżej obrazu głównego*”, którego koszt całkowity wyniósł 42.087,73 zł.,

- plebania:

- zakupiono nowy *kocioł grzewczy na ekogroszek*, którego koszt wyniósł 14.500,00 zł.
- prowadzono kolejne prace w ogrodach plebańskich,
- wymieniono główne drzwi wejściowe do plebani, których koszt wyniósł 4.900,00 zł.,

AD. 2015:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego pw. Świętej Trójcy z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku - Etap II- konserwacja obrazu Świętej Trójcy wraz ze złoconą, rzeźbioną wnęką, dwóch złoconych uszaków oraz wszystkich złoconych ornamentów z fryzu pod belkowaniem ołtarza*”, którego koszt całkowity wyniósł 28.571,43 zł.,
- zrealizowano zadanie pn. „*Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - ETAP IV - odtworzenie i renowacja tynków wewnętrznych, powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża – ETAP II*”, którego koszt całkowity wyniósł 28.571,43 zł.,
- wymieniono *dach z blachy miedzianej oraz odbudowano część ściany zabytkowego grobowca* na terenie przykościelnym, których koszt wyniósł 7.000,00 zł.,

AD. 2016:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Głównego pw. Trójcy Świętej z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – Etap III – konserwacja retabulum ołtarza wraz z kolumnami z wyłączeniem rzeźb, ornamentów, obrazu Św. Trójcy i uszaków”, którego koszt całkowity wyniósł 28.571,43 zł,
- zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Głównego pw. Trójcy Świętej z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – dodatkowy etap - konserwacja relikwiarzy, tabernakulum oraz antepedium”, którego koszt całkowity wyniósł 13.200,00 zł,
- zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – ETAP V – renowacja i odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża – ETAP III”, którego koszt całkowity wyniósł 14.285,71 zł,
- zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – dodatkowy etap – renowacja i odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża”, którego koszt całkowity wyniósł 13.100,00 zł,

AD. 2017:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – Etap IV – konserwacja ambony oraz ołtarza Św. Wawrzyńca”, którego koszt całkowity wyniósł 112.909,17 zł.
- zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża – Etap IV”, którego koszt całkowity wyniósł 38.571,43 zł.
- zmieniono przyłącze energetyczne do plebani oraz przeniesiono je na zewnątrz budynku.

AD. 2018:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – utwardzenie dojeżdż i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła Parafialnego pw. Św.

Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”, którego koszt całkowity wyniósł 128. 565,38 zł.

- zrealizowano zadanie pn.: *„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem”* którego koszt całkowity wyniósł 71.039,69 zł.

AD. 2019:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn.: *„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – Etap VI – konserwacja dwóch ołtarzy bocznych”* których koszt całkowity wyniósł 142.741,86 zł.

AD. 2020:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn.: *„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku Etap VII – konserwacja fragmentu chrzcielnicy oraz feretronu”* których koszt całkowity wyniósł 19.995,26 zł.

AD. 2021:

- teren przykościelny i kościół:

- zrealizowano zadanie pn.: *„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stacjach drogi krzyżowej z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku”* których koszt całkowity wyniósł 30.800,00 zł.
- zamontowano nowe drzwi wejściowe do Zakrystii Kościoła, których koszt całkowity wyniósł 4.000,00 zł.
- zamontowano nowe drzwi z krużganku do wnętrza Kościoła, których koszt całkowity wyniósł 6.500,00 zł.

AD. 2022:

- plebania:

- zamontowano klimatyzację na piętrze plebanii, której koszt wyniósł 6.500,00 zł.
- rozwiercono stary komin plebanii i zamontowano nowy wkład kominowy ze stali nierdzewnej (komin nie był remontowany od 120 lat), którego koszt wyniósł 7.700,00 zł.
- nowy piec gazowy, butla, montaż i akcesoria – 39.278,65 zł.

- remont dwóch łazienek plebanii, malowanie holów plebanii, biura, łazienki, kuchni oraz wszystkich drzwi na parterze: - **39. 346,18 zł.**

AD. 2023:

- teren przykościelny i kościół:

- w związku z wykwitami zawilgocenia kościoła – *poprawiono powłoki malarskie,*
- dokonano *rewitalizacji kaplicy przedpogrzebowej,*

- plebania:

- zamontowano *nowe rolety na okna plebanii* – których koszt całkowity wyniósł **4.243,20 zł.**
- wymieniono *wideo rejestrator,* który uległ uszkodzeniu – którego koszt wyniósł – **1.495,00 zł.**
- przebudowano *wejście do plebani i pobudowano werandę* – których koszt całkowity wyniósł – **23.701,53 zł.** *(nb. Cała konstrukcja drewniana była bezpłatnym darem p. Andrzeja Laska ze Stężycy – za który z całego serca dziękuję).*